رقم ك - ٧/٧٥٠١

جمعيالهناك المضرتة

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

صافات القلامية

المستعملة في شبكات مواسير المياه

الثمن ١٠٠ ملم

ESEN-CPS-BK-0000000351-ESE

00426446

رقم ك -- ١٩٠٧/٧

جمعيالهنار بالضرتير

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة 🗕 تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

مِهُ الْمُدِّلُ لَيْسِكِينَةِ عابللقفل

المستعملة فى شبكات مواسير المياه

الثمن ١٠٠ مليم

وضعت هـذه المواصفات اللجنة الهندسية الصحية لأعمال الميـاه اللمكونة من:

المقرر: السيد الاستاذ محمد عبد المنعم مصطفى أستاذ الملديات والطرق بكلمة الهندسة ، جامعة القاهرة

أعضاء : السيد المهندس محمود وصفي

وكيل وذارة الشئون البلدية والقروية سأبقا

السيد المهندس محمود عبد العزيز اسماعيل

مدير قسم الإنشاءات والمرشحات بالإدارة العـامة الهندسة الصحبة

أاسيد المهندس محمود عبد الحميد

مدير قسم المواسيرالصاعدة والمحطات بالإدارة العامة · الهندسة الصحمة

> السيد الدكتور مصطنى رائف وكيل قسم المياه بوزارة الصحة

السيد المهندس محمد توفيق ابراهيم عبد العزيز م . مدير أعمال بالإدارة العامة للهندسة الصحية

المواصفات القياسية المصرية

صمامات السكينة (محابس القفل) المستعملة في شبكات مواسير المياه

ا ـ يحب أن تسكون صمامات السكينة (محابس الففل) التي تستعمل في عمليات المياه مطابقة للواصفات والاختبارات الموضحة بعد والرسومات من رقم (١) إلى (٩) ومطابقة للمقاسات المبيئة بالجداول من رقم (١) إلى (٩) .

وعلى المشترى أن يوضح فى طلبه ما إذا كانت هذه الصمامات بما تستعمل فى خطوط المواسير أو فى نهاياتها .

ترتيب الدرجات

۲ -- تصنع صات السكينة (محابس القفل) التي تستعمل في عمليات المياه على درج تين ۱۰، و ۲۰، - درجة ۱۰، و تتحمل ضفطا يعادل ۱۸ جوی (۱۸۰ متراً عمود ضفط) ، و درجة ۲۰، تتحمل ضفطا يعادل ۲۶ جوی (۲۶۰ متراً عمود ضفط) و ذلك طبقاً للرسومات و الجداول و الاختبارات الموضحة في هذه المواصفات .

وتستعمل الصمامات من درجة در، في :

(١) خطوط مواسير الزهر المصبوبة رأسيا من درجة ١ و ب و ح ، (ب) خطوط مواسير الضفط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي من درجات ١ و ب و ح .

- (ح) خطوط مواسير الصلب برأسوذيل من درجات ﴿ و ب وح .
 - (د) خطوط مواسير الزهر الملفوف من درجتى ب و ح . وتستممل الصامات من درجة وى، فى :
 - (1) خطوط المواسير الزهر المصيوبة رأسيا من درجة د .
- (ت) خطوط مواسير الضفط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي من درجة د .
 - (ح) خطوط المواسير الصلب برأس وذيل من درجة د .
 - (c) خطوط مواسير الزهر الملفوف من درجة د .

المواد المستعملة في صناعة الصمامات

٣ -- (1) الزهر: يجب أن يكون الزهر المستعمل في صناعة الصهامات من أجود نوع.

(ب) البرونز: تصنع أعمدة الصامات من قضبان البرونز المسحوب أو المطروق، وفى كلتا الحالتين يجب أن لايقل جهد الممدن لمقاومة الشد عن ٤٥٠٠ كيلو جرام على السنتيمتر المربع مع استطالة لا تقل عن ٢٠٠ بر لقضيب طوله ٥ سنتيمتر.

(ح) برونز المدافع: يجب ألايقل معامل برينل للصلابة فى برونز المدافع الذى تصنع منه اللقموحلقاتها وحلقات جسم الصمام وصواميل الاعمدة عن ٨٠ محسوبة على سطح أملس.

جسم الصمام

٤ -- يجب أن يصنع جسم الصمام من الزهر ويصم بحيث يتحمل اختبارات الضغط الموضحة ببند (٢) من هذه المواصفات ويكون طرفا الصمام أما براسين ومطابقا الشكل رقم (١) وجدول رقم (١) أو بشفتين ومطابقا الشكلين رقم (٢) و (٣) و الجـــدولين رقم (٢) و (٣).

اللقمة أو السكينة (Wedges)

واحدة من الزهر ولحا وجهان حلقيان أملسان من برونز المدافع مثبتان واحدة من الزهر ولحا وجهان حلقيان أملسان من برونز المدافع مثبتان جيدا في تجاويف ملساء ، وأن يجهز جسم الصمام بحلقتين متطابقتين عند سطع التماس للحلقتين المثبتين بالسكينة من معدن المدافع أيضا مثبتان جيداً في تجاويف ملساء في الجسم ذاته . أما الصمامات التي قطرها الداخلي ٢ بوصة و ١٢٥ بوصة فقعمل السكينة كلها من برونز المدافع .

الرؤوس

الطول الفعلى الصمام ذو الرأسين موضح فى الجدول رقم (١)
ويجب أن يكون رأسا الصمام من درجة ، او درجة ، ٢، من النوع البسيط الحاض بمواسير الزهر المصبوبة رأسيا .

العواميد والصواميل وطارات اليد

٧ سـ يجب أن تكون المواميد والصواميل وطارات اليد مطابقة للرسمين رقم (٤) و (٥) و مقاساتها مطابقة للجدولين رقم (٤) و (٥) و أن تكون العواميد مقلوظة بقلاو وظ مفرد ذى سن مربع أو مثلث القطاع ، كما يجب أن تكون أطوال العواميد كافية لرفع سكينة الصمام تماما يحيث لا تعترض السكينة جرى المياه الطبيعي .

الشفف

٨ = يجب أن تكرن مقاسات الشفف و خروم إ مطابقة للمواصفات الخاصة بمواسير الزهر المصبوبة رأسيا و يخرط وجه الشفة بحيث يكون مستويا تماما من غير أى بروز أو نتو. فيه .

قطع الاتصال

ه حد يجب أن تكون قطع الاتصال ذات الشفة المعدة للاستمال مع مواسير ذات رأس وذيل من الزهر المصبوب رأسيا أو من الزهر المصنوع بطريقة اللف المركزى أو من الصلب من الزهر المصبوب ومطابقة للمواصفات والابعاد الخاصة يمواسير الزهر المصبوبة رأسيا ، أما قطع الاتصال ذات الشفة والذيل التي تستعمل مع مواسير الضفط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي فتعمل أيضاً من الزهر المصبوب

طبقا المواصفات والابعاد الخاصة بمواسير الزهرالمصبوبة رأسياويجب ألا يقلطول قطعة الانصال عن 4 بوصة من وش الشفة إلى نهاية الذيل وتكون بالاقطار الحارجية بما فى ذلك التغييرات المسموح بها طبقا للمواصفات الحاصة بمواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي (مواصفة رقم ك ـــ 4/ ١٩٥٧).

وللتيسير وضعت تفاصيل الأنواع الثلاثة من قطع الاتصال فى الشكاينرقم (٨)و (٩) منهذه المواصفات. أما إذا كان المطلوب قطع توصيل معينة فعلى المشترى أن يوضح التفاصيل الخاصة بذلك في طايه.

ارتفاع الصمام

ا ــــ بجب ألا يزيد الارتفاع السكلى للصمام عن الموضح في المشكال رقم (١) و (٢) و (٣) والجداول رقم (١) و (٣) و (٣)

المسامير والصواميل

11 ــ المسامير المستحملة تكون من النوع الحدادى ومقلوظة بالقلاو وظ المعروف باسم و توورث(Whitworth) ذات رأس سداسية الشكل و لهاصواميل حدادى سداسية أيضا. و تصنع المسامير والصواميل من الصلب الطرى .

صندوق الحشو (الجلاند)

١٢ ــ يراعى عند صب صناديق الحشو الخاصة بالصمامات أن
يبين على سطحها العلوى سهم يوضح اتجاه القفل .

غطاء الصمام

۱۳ في الحالة ما إذا كان الصمام مما يوضع تحت الأرض ويشفل بمفتاح منفصل يجب أن يجهز عموده بفظاء من الحديد الزهر مطابقا المقاسات الموضحة بشكل رقم (٦) والجدو اين رقم (٦) و (٧) و مثبتا بمسامير برمه من البرونز شكل رقم (٤) ويبين اتجاه القفل على مسامير برمه موضح بشكل رقم (٦).

طارة المد

1 بستصب طارة البيد من حديد الزهر وتنعم بعد الصب ويبين على السطح العلوى من محيطها كلبتى ، فتح ، و ، قفل ، مع أسهم تشير إلى اتجاه الفتح والقفل شكل رقم (ه) ، وتنكون الكتابة والاسهم غاطسة فى تجويف بالطارة بحيث يكون سطحها العلوى مستويا معسطح الطارة ، و تثبت الطارة فى موضعها بمسامير برمه من الصلب ، و تكون

أحجامها مطابقة للجدولين رقم (٤) و (٥) من هذه المواصفات بعد وضع ورده من الصلب اللامع بين رأس المسار وجسم الطارة. ويجب ألا يقل خجم العجلة بالنسبة لحجم الصمام عن الموضح بالجدولين رقم (٤) و (٥) ،

و إذا كان المطلوب طارة مصقولة أو مطلية فعلى المشترىأن يوضح ذلك عند الطلب .

الصناعة

١٥ ــ يجب أن يكون الصمام عتازاً من حيث تكوينه وصناعته
وتشطيبه وتكون أوجهه كلها ناعمة .

الطلاء البتيوميني

١٦ — بمجرد الانتهاء من صب الاجراء المصنوعة من الزهر وقبل تنعيمها تنظف جيدا قبل أن يؤثر عليها الصدأ ثم تغمر في حوض به مركب أساسه البتيومين وتبقى فيه تحت درجة حرارة ما بين ١٤٥٥ و ١٦٥٥مئوية وتكون نسب هذا المركب بحيث تكون طبقة لها الخواص الموضحة بعد .

ويراعى قبلغمر الأجزاءالصبوبة ضرورةتسخينها لدرجة الحرارة

السالفة الذكر ، وذلك بتسخينها مبدئيا فى أفران أو مياه ساخنة . ويمكن الاستماضة عن التسخين المبدى بغمر القطع مباشرة فى المحلول على أن. تترك فيه مدة كافية لرفع درجة حرارة القطع إلى درجة حرارة الحوض.

ويجب التأكد من أن جميع الآجزاء تامة الجفاف قبل الغمر ثم، تصفى بعد اخراجها من الحوض جيدا . ويجب ألا تترك طبقة الفلاف طعما أو رائحة فى الماء وأن تكون ناعمة ولامعة ومتهاسكة وصلبة بحيث لا تسيل إذا تعرضت لدرجة حرارة ٥٥ مثوية ، كما يجب ألا تكون. هشة يسهل إذالتها إذا كشطت كشطا خفيفا بسن مداه عندما تكون. فى درجة الصفر المثوى .

ويجب أن يراعى فى الاجراء المخروطة والمقلوظة والمنعمة نظافتها التامة وخلوها من الطبقة المغلفة .

أتجاه دوران الطارة

١٧ ــ بجب أن يقلوظ عامودالصهام بحيث يقفل إذا أديرت طارته في اتجاءعقرب الساعة .

الوردة المستعملة في الوصلة بين الشفتين

1۸ سـ يجب أن تـكون المادةالتي تصنع منها الوردةالمستعملة في الوصلة بين الشفتين من ألو احالفهر المصغوط التي لا يقل سمكهاعن ١٫٥ ملليمتر نشبعة بزيت معدني متعادل كيميانيا وبحيث يكون سطح هذه الالواح صلبا أملسا ولا يقل وزن المتر المربع منها عن ١٫٢ كيلوجرام لسكل المسلمة ما السمك أو أى مادة أخرى يطلبها المشترى. ويكون اتساع وردة الوصلة كافيا لتغطية كل السطح الداخلي للشفة ما بين نقب المسمار وداخل الماسورة .

حشو علمة المشاق

19 — يجب أن يكون الحشو المستعمل في علبة المشاق من الحبل المسنوع من الكتان الايطالي المجدول المشبع تماما بشحم معدني متمادل كيميائيا وخاليا من المواد الفريبة والمواد القابلة للتصبن، ويكون من فتلة أو فتلتين أو بجوعة منها حسب الحجم، وتدكون الكشافة بحيث لا تقل عن ١٠٩٩ جرام ولا تزيد عن ٢٠٩ جرام لكل سنتيمتر مكمب.

اختبار الضغط المائى

 ٢٠ ــ تختــ الصامات هيدروايكيا بالطرق وتحت الضفوط الموضحة بعد :

(1) اختبار الطرف المقفول: يكون هذا الاختبار للصامات المطلوب تثبيتها من الطرفين فى خط مواسير سواء كان ظاهرا أو مدفونا تحت الأرض، ويجرى بالطريقة الآنية: ــــ

تربطآلة الاختبار هيدروليكية كانت أو ميكانيكية بطرفي الصمام

وتمكون القوة المستخدمة كافية لاحداث الضغط على وردة الوضلة بين: الشفتين بدون تعريض جسم الصام إلى ضغط عال يؤثرعليه .

ويختبر كل صمام ثلاثة اختبارات هيدروليكية منفصلة اثنان من هذه الاختبارات لاختبارات لاختبارات السكينة والشائدة والمثاني عند أحكام غلقها ، الأول بتوجيه الصفط على أحد وجهى السكينة والثانى بتوجيه الضغط على الوجه الآخر ، أما الاختبار الثالث فيجرى بعد فتح الصام ودفع سكينته تماما وتسليط الضغط على جسم الصام جميعه .

(ب) اختبار الطرف المفتوح: ويكون هذا الاختبار للصمامات المطلوب تثبيتها في النهايات و في طرف و احدفقط حد ذلك إذا رغب المشترى ويجرى بالطريقة الآنية:

يختبر كل صمام ثلاثة اختبارات هيدوليكية منفصلة ، اثنان لاختبار عدم تسرب الماء من كل من وجهى السكينة عندأحكام غلقهاعندما بكون الصمام مثبت من طرف واحد فقط . والآول من هذين الاختبارين يجرى بتوجيه الصغط على أحدوجهى السكينة والاختبار الثانى بتوجيه الضغط على الوجه الآخر بعد ربط آلة الاختبار في الجهة المقابلة ، أما الاختبار الثالث فيجرى بعد فتح الصام ورفع السكينة تمامامع تسليط الضغط على جسم الصام كله و يمكن استعال آلة الضغط بنفس الطريقة المذكورة في اختبار الطرف المقفول في هذا الاختبار .

ح _ صغط الاختبار: تكون الضغوط في الاختبارات الخاصة بطريقة الطرف المقفول وكذا في اختبار جسم الصهام فقط في طريقة الطرف المفتوح معادلة لضغط عامود من المياه ارتفاعه ١٨٠ مترا للصهامات التي من درجة و١٥ ومعادلة لصفط عامود من المياه ارتفاعه ١٤٠ مترا الصهامات التي من درجة و٢٥ . ويكون الضغط المستعمل في الاختبارات الخاصة بطريقة الطرف المفتوح ماعدا الاختبارات الخاصة بحسم الصهام عبارة عن أعلاضغط يتعرض الصهام له عند تشفيله حسما بحدده المشترى .

ملاحظة: ــ أى صمام مما سبق اختباره بطريقة الطرف المقفول والذى يكون مركبا فى نهاية خط مواسير أنناء تجربة هذه المواسير أو جزء منها يجب أن يكون طرفه النهائى مسدود وسكيننه مفتوحة. ويجب اجراء مثل ذلك على الصهام الذى سببق اختباره بطريقة الطرف المفتوح إذا ماجاوزضغط التجربة النهاية العظمى لضغط التشغيل.

وفى كلتا الحالتين يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيب المحبس لتفادى تأثير الدفع الناتج من الضغط الحيدروليكي .

٢١ ــ يجب ألا ترشح الصامات من جسمها بتاتاعند اجراء هذا الاختيار. والصام الذي يتحمل بنجاح اختيار الطرف المقفول لا يتحتم أن يكون غير منفذ للماء من أوجهه إذا تعرض لضفط المياه عند تركيبه بصفة مؤقتة أو دائمة في نهاية الخط و تثبيته جيدا من طرف واحد.

اختبارات اضافية

۲۲ — إذا رغب المشترى في اجراء اختبارات أخرى علاوة على ما هو مبين بالبند رقم(۲۰) فعليه أن يتحمل تكاليف هذه الاختبارات والتجهزات اللازمة لها. و في هذه الحالة يجب عليه اعطاء كل التفاصيل اللازمة لذلك عند الطلب.

تسهيلات اجراء الاختبارات والمعاينة

۲۳ — المشترى الحق فى طلب شهادة مصدق عليها من المصنع تبين أن كل صمام مورد بمعرفته قداختبر بالاختبارات الموضحة بهذه المواصفات وأنه مطابق لها من كافة الوجوه .

٢٤ — على المصنع أن يقوم بتقديم جميع المقاييس والأجهزة والعال والتسهيلات اللازمة لاجراء كافة الاختبارات المذكورة في هذه المواصفات على حسابه وعليه أيضا بناء على طلب المشترى أن يشبت دقة آلات الاختبار بالمقارنة بالاجهزة الرسمية المعتمدة .

٢٥ ـــ المشترى أو مندوبه الحق ف دخول المصنع ف جميع الأوقات المناسبة لمعاينة الصامات في جميع مراحل صنعها وله أن يستبعد أي مادة تخالف طلباته طبقا المواصفات المحددة في طلمه .

العلامات المميزة

 ٢٦ - يجب أن يختم جسم كل صام بختم بارز يوضح اسم المصنع أو العلامة التجارية الخاصة به ودرجة الصام وحجمه .

كما يجب وضع العلامة المميزة لجمية المهندسين المصرية على كل صهام يصنح طبقا لهذه المواصفات وذلك قبل نقله من المصنع وهذه العلامة لاتمنح للمصنع الابعد موافقة الجمعية بالشروط التي تضعها الجمعية لذلك ودفع الرسوم المقررة.

ويجب ختم كلة واختبر، بأى مادة ثابتة على كل صهام أجرى عليه الاختبارات السابقة وتمت بنجاح .

حق الرفض

٢٧ ــ إذا تبين عند التوريد أن أى صمام لم توضع عليه العلامات المميزة إ أو لم يكن مطابقا لهذه المواصفات القياسية فللمشترى الحق فى رفضه وعدم استماله .

البيانات التي بجب أن يوضحها المشترى مع الطلب

٢٨ - (١) درجة الصام .

- (ب) حجم الصام .
- (ح) نوع الصهام (ذو شفتين أو ذو رأسين) .
- رُ دَ) الآختبار المُطلوب (بطريقة الطرف المفتوح أم بطريقة الطرف المقفول).

(ه) أعلا ضغط للتشغيل (في حالة الاختبار بطريقة الطرف المفتوح)

(و) هل الصام المطلوب من النوع ذي الفطاء أم من

النوع ذي يد طارة ؟

(ز) بيان ما إذا كان الماء من النوع الذي يسبب التآكل بصفة عاصة وفي هذه الحالة تعطى التفاصيل.

(ح) هل المطلوب جعل اتجاه القفل ضد عقرب الساعة

بعكس المواصفات؟

(ط) هل الصامات عا تستعمل في خط المواسير أم في النهامات ؟


(ى) تفصيل قطع التوصيل الخاصة .

(ك) ايضاح التفاصيل الخاصة بطارة التشغيل (هل

مطلوب لها تشطیب مغین ؟) .

(ل) هل مطلوب اختبارات اضافیسة خلاف المحددة فی هذه الم اصفات ؟

صمام فقنل برائسين



شڪل ١

جد ول رفت م ۱۰ صمامات القصف ذات الوائسين اللهجتين ١٠ و ٢٠


	۱۲	١٠	9	٨	٧	٦	٥	٤	٣	۲٪	۲	مقساس الصبمام		
										经		النهاية لعفطى للطوك الفعال بهينس قاعمس الوكسين		
				-		-						درجة ١	النهاية لينظمى للبعد من محدرمجري الماد	
(紀	٣٧	42.	r), r	٣1	44/2	40 ½	የሞኒ	小星	19	۱۸	درجية ٢	الجص فم الفطاء	
												درجة ا	النيط ييت الغظمى	
5	机装	18.7	幻光	79	777	รรรั	49 %	44 %	75 ×	**	y. 7 ^x 2	y igo	للارتفاع الكلى	
و	٤	ž.	٤	٤	7/4	水	7%	7%	۳٪	y	5"	بــــن	عمقے احمالً	
5	15,74	17,4	19ء	9,9.	31	v,vs.	۲۲,۲۲	907	5,07	٠٠وع	4,21	المرأسن	القطر الداخلى ا	

ملاعظیت : جمیعے المقاسات بالبوصیت.

مامات المقمدل ذارت المقدة بن مامات المقمدل ذارت المقدة بن

الما	la.	C,	C		
÷	473	44	1, b.h	ŏ),
2)	£173	77	10%	3.6);'
3,84	2.3	41"	74.	÷	هـ
\$0 \ ^\	ZA AS	γ _γ γ	3	14 /2 14 /4 K)
3,4,5	3,73.5	117	7. 2. 7. E	'nχ	٧
√¢ _A	1,	440/	4.15	3	ŗ
31.5	4A ⁷ / ₂	3,66	140 m	1-14	٥
4,4	, E.	~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	77	3.	p.
/	44%	3,11)9	۵۵	- -
2/2 2/2	7)	١٥٪	3, AK	م	5/2
¥ /2	397	38/	W.	۸۷	≺.
الرائرة المنظمي ورينداع المحادث كي المائم المائد ال	النظرة المنظمي مدرتنا عِلَمَاني كا إنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال	النواية لهنكي للبعد مرمور البين في المحال المحالا المح	انتوز بنظى للبعد مدمور لمجرى إلى المريخ المر	الموليات مام مدخارج الوجودين فركم ٩ ٩ ٩ ١١ مرا ١١ فرا الإلا ١١ مرا ١١ مرا ١١ مرا المرا ١١ مرا ١١ مرا	معتاس الصمام

مديفية بميع المقابات بالبوسة.



صمامات المقعنل ذايت الشفتين

"4" Jugar


مدمضت ، جميع المقامات بالبوست .

جه وألب رفستم 28 الأعرة وعبلات الشغيل لصمامات المشغيل للمساء المستفيل المرجسة ١٤٠

	۱۲	١.	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	岁岁	y	، معتاس الصمام
1	1%	炸	1%	14	泼	>%	1/2	1/4	りな	パ	パ	قطرالعاموك والقلاوذكم
ں	1%	1%	42	好	4/4	竹	4%	汐衣	溢	涔	١٪	قطر الجلبست
6	%	ょ	ょ	な	ょ	¥	4	~	፟፟፟፟፟፟፟፟	芡	5%	سمك الجلبت
ء	な	ょ	<i>\\</i>	な	な	な	芬	ţ	ኧ	r _z	*,	عرض علبة المشاق
ھ	r ½	۲ ٪	7 1/2	۲ ٪	۲%	ያ ኢ	1%	1%	١%	1%	1%	عمق علىبست المشلق
و	1/2	パ	1%	١٪	パス	ょな	パ	以	•)	,	تربيعيّرالعاموٌمسلويّم بَلْ وْكَلَجَائِب
ċ	١٨.	10	٥١	10	۱۲	15	٠ ٠%	١٠٠٪	4	9	٩	قطرعجلت التشغيلي
ح	1/4	۲ _γ	4	٦	1/4	ょ	ょ	4	7	7/1	"	متداسط ليتلاوفط لعبل ليتثثيل
ط	3	炸	汽	汽	パ	ょ	肾	ን፟፟፟፟፟	汽	八字	水	ارتفاع الصاموليت
5}	የ½	8	۲	۲	۲	٢ .	y	۲	ゾ	۲,۲	۱٪	طوك الترمبعية على العامري
ئ	4	4	ょ	4	岁	4	1/1	芡	ŗ,	F _X	#\<	خطوة القلاورظ

ملامطة ، جميع المقاسات بالبوصية .

العامود والطارة تصمامات القعت ل دمجية ٢٠١







شڪل آه

جد ولب رقة م 00° والإيماني وعجلات النشفيل لعمامات النقف ل لدرجة ٢٠٠

	14	٠,	9	۸	٧	٦	٥	٤	٣	4 %	۲	سمعتاس الصمام
1	14	ነሂ	塔	ゾ	1%	14	肾	ነኝ	দ	攻	ነ፟፟፟፟፟	قطوالعامق والقلاوول
ں	٣	۳	火星	埕	ሃ ^፻ ፯	17	火星	水	4 /2	4/2	4/2	قضمه الجلبهست
9	星	九	兴	岩	¥	1;	٧,	¥	4	4	1/4	سلك الجلبت
5	%	%	%	%	冷	ķ	¥	ķ	¥	4	4	عرض علبست المشاق
s)	۲%	1%	۲ %	1%	۲٪	47	47	۲½	77	14	474	عمق علبت المشاق
و	١٧٤	水	沒	1/4	١٪	な	パ	١٪	17/4	パス	いな	تربيغ العامؤ ملوبتر بإف كله جانب
ż	14	١,٨	۱۸	14	10	10	15) 7	かな	いそ	1.7	قطر عجاشت التشغيك
ح	7	¥	4	¥	¥	7	*	¥	4	4	4	مقاس صاميرلعلاوفيللعجابِتشفيل
上	4/2	4/2	y	y	汽	汽	14	1%	パ	14	14	ارتغاع الصاموليسة
ť	የኢ	4/2	水尘	4/2	Y	y	Y	y	۲	Y	4	طول التربيعة على العامود
ئ	卢	7	¥	4	¥	14	4	7	7	1/4	4	خطوة الفلاووظ

مليظسته : : جميعے امقاسات بالبوصستے .






رأس المفذاج ليجميع أحجام الصمإمايية

بأسي نميد

شکل ۷ بشکل ۲

قطع الانتهال الزهس بمواسسين الزهس أو العهلب بهيايت إوب وجه و م



شڪل ٨

قطع الایتبهال الکمس لمواسسین الاسمنیټ الاسببیتین دیرچات ۱ و پ وی و ی



جدول به المراد المتواد المتود المتود المتود المتود المتواد المتواد المتواد المتود المتود المتود المتود المتود

۱۲	١,	٩	٨	٧	٦	۵	٠ ٤.	٣	Y-1/2	Y	معتناس الصبيام
Y %	የኢ	14	44	4/4	1/4	水	14	٧ ٪	竹屋	٢٪	طولِے التربیعی

ومطعت اصيبي الفاسات بالبوصة

جدول روسم، ٧٠ غطاءات صمامات القصيل لدرجة ،٢٠

	11									1/4		
1	۲%	1%	Y %	Y %	74	74	Y 1/4.	ソンテ	4/4	4/4	14	و طولت التربيب
												ملاخطة : جميع المفاسات بالبوصية

جدول رقشم 1⁄1° * قطع الانصال ذات الرأس أن الذيل للواسين الزهم والمصلب *

	11	١,	٩	۸	٧	٦	٥	٤	٣	44	y	معتاس الصبيام
1	٧	٧	۲	٦	٠٦	۲	۲	٦	٦	٥	٤	طولي عنق الرأس
ں	۲)	۲1	וץ	۲)	ት ለ	۱۸	14	١٨,	۸۱	١٦	71	طولِت المذالِ
40~	2	2	ž	ź	٣%	44	٣%	٣%	٣%	٣	٣	عموّے المأس
5	15,77	14,4	1797	۹,۹۰	3,11	٤ ٧,٧	7,77	آذره	۲ەر2	٤,-	7,28	القطرالوا خلحت الموأس
<u> </u>				٠,٠	_				لستسا			. 11. at 1.1711 and . 545

ملاخفة : جميع المقامات بالبوصنة .

جدول رقشم **۹** * قطع الانقبال لمواسير الضيفط من الاسبستوس السعنق *

	Y	٦٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	74	۲	مر	س العبي	معتا	
درجز ت	درجترا	وحا	. {وب	درجة		5 9	0	وب و	ة ز	-/-					
17,71.	17,15	17,77	1.,4.	9,12	٦,٦	۸۹٫۲	٥٫٩٠	3,1	۲۷۲	-	7,77	5	رجحسي	طر الخاء	الق
		٠	ماماد	١١ -	ساست	مقاء	لجميعے	\x\i				ع بهما	قص المسمو	إدة أوالذ	الزط
9	9	٩	9	٩	9	٩.	٩	٩	٩	-	٩	ه	الجولنت	ِلاُدِئ لا	الحد

ملافظة ، جميع المقاسات بالبومين .